


「カビ・ダニ・雑菌」繁殖中


この資料は特別な設置条件での使用ではありません




設置場所 物品販売店舗
使用年数 3年
撮影面 熱交換面
機種 4方向天井埋込型




設置場所 飲食店舗
使用年数 5年
撮影面 熱交換面
機種 4方向天井埋込型




設置場所 守衛所
使用年数 3年
撮影面 吹き出し口
機種 壁掛け型



設置場所 飲食店舗
使用年数 4年
撮影面 ドレンパン
機種 4方向天井埋込型



設置場所 医療機関待合室
使用年数 10年
撮影面 送風機
機種 床置き型



ノーメンテナンスのまま使いつづけたエアコン内部には、カビや埃が蓄積します。熱交換面などの汚れは着実に進行し、再びそれらを室内にまき散らしてしまいます。これは、病院、老人施設、食品加工業、厨房では大きな問題なのです。冷暖房の効きが悪くなるだけでなく、異常音や異臭を発生し、ファンモーターや圧縮機もダメージを受け故障原因になります。

エアコンクリーニングで無駄な電気をカット!

あなたの手で止められる地球温暖化

年に1度は**エアコンクリーニング**を行いましょう

クリーニング費用は電気料金差額約10カ月分でOK!

お申し込み・お問い合わせは当店まで。

